

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Rapor No: 06-01-1467846  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19

# Full Plus Ekspertiz



## 35CIP225

A handwritten signature in blue ink on a light blue background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8  
Rapor No: 06-01-1467846 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	35CIP225	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	24040	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0VZRHNS8R6039201	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI	Model	Crossland
Sonraki Muayene Tar.	2027-09-06	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Rapor No: 06-01-1467846  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1467846 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	77	0
2. Aks	73	73	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	253	258	2
2. Aks	204	200	2
El Freni	113	106	6

### Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/50/18	100H	4,52 mm	Kışlık
Sol Arka	245/50/18	100H	4,82 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/50/18	100H	4,58 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/50/18	100H	4,86 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 06-01-1467846 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-01-1467846 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Opel - Grandland [21-24]  
Araç plakası  
Motor kodu D12XHT  
Model yılı 2024  
VIN W0VZRHNS8R6039201  
Kilometre durumu 24040  
Tarih 03.03.2026 / 10:07  
Sistem Durum  
D12XHT (EB2ADTS) Tamam  
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil  
ite programı ABS/ESP Bosch ESP90 Tamam  
Cihaz Magnet Marelli Tamam  
Multifonksiyon display Delphi Tamam  
İklim kontrolü Valeo Tamam  
Şanzıman Kontrol Modülü TCM (ATN8 dişli kutusu) Ai  
sin Warner Tamam  
Ek güvenlik sistemi kontrol ünitesi (SRS) SRS Cont  
inental Tamam  
Dahili Sistem Arayüzü BSI Tamam  
Yağmur ve parlaklık sensörü Hella Tamam  
Takviyeli direksiyon SMI/JTEKT Tamam  
Direksiyon elektroniği Delphi Tamam  
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo  
Tamam  
Kapı Kontrol Modülü Kostal Tamam  
Ön cam silecekleri Bosch Tamam  
Servis modülü/bağımsız telematik ünite BTA\_3S Tama  
m  
Servis sıfırlama Tamam  
Park yardım sistemi Bosch Tamam  
Çok fonksiyonlu video kamera TRW Tamam  
Mesafe radarı ARTIV TRW Tamam  
Araç tanımı: W0VZRHNS8R6039201  
Kilometre durumu: 24040 km  
03.03.2026 / 10:09 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza  
03.03.2026 / 10:09 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 2 / 2

## Tramer Sorgulaması

W0VZRHNS8R6039201 şase nolu ve 35CIP225 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Rapor No: 06-01-1467846  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19

## Araç Resimleri



## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda şeffaf folyo kaplı olduğu için gözle boya kontrolü yapılamamıştır.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-01-1467846 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 09:59 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 10:19  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası