

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-1469942  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47

# Full Plus Ekspertiz



## 35CKK715

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1469942 Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	35CKK715	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	21784	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAW2RU160097	Motor Gücü	70 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	999cc
Rengi	MAVİ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2027-10-18	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-1469942  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1469942 Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,1 m/km	0,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	75	75	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	198	196	1
2. Aks	166	169	2
El Freni	121	126	4

### Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,48 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,69 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,43 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,73 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1469942 Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1469942 Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan

Araç Volkswagen - Polo VI (AW/CK) [17-26]

Araç plakası

Motor kodu Power-Scan

Model yılı 2024

VIN WVWZZZAW2RU160097

Kilometre durumu 21785

Tarih 10.03.2026 / 16:25

Sistem Durum

CHYA Tamam

CHYB Tamam

CHYC Tamam

CHZB Tamam

CHZC Tamam

CHZJ Tamam

CHZL Tamam

CJZC Tamam

CJZD Tamam

CWVA Tamam

CWVB Tamam

CWYA Tamam

CZEA Tamam

CZPC Tamam

DADA Tamam

DAJA Tamam

DAJB Tamam

DBYA Tamam

DFNA Tamam

DFNB Tamam

DKJA Tamam

DKLA Tamam

DKRF Tamam

DKZC Tamam

DPCA Tamam

DSGB Tamam

DSGD Tamam

10.03.2026 / 16:27 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

rsiyon 5.43.01 1 / 2Sistem Durum

DLAA Tamam

DLAC Tamam

DXTA Tamam

DNND Tamam

CZCA Tamam

DWYB Tamam

DXUA Tamam

ABS ABS/ESP/EPB Tamam

Cihaz Diagnos Tamam

İklim kontrolü Diagnos Tamam

Şanzıman Diagnos Tamam

Hava yastığı Diagnos Tamam

Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam

Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam

Infotainment Kontrol ünitesi Telematik Tamam

Direksiyon asistans Diagnos Tamam

Merkezi elektronik Diagnos Tamam

Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam

Lastik basıncı izleme sistemi Tamam

park yardımı Diagnos Tamam

Mesafe kontrolü Diagnos Tamam

Kamera modülü, ön. Diagnos Tamam

Araç tanımı: WVWZZZAW2RU160097

Kilometre durumu: 21785 km

Mekanikçi: İmza

10.03.2026 / 16:27 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.43.01 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 06-01-1469942 Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

WVWZZZAW2RU160097 şase nolu ve 35CKK715 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-1469942  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47

## Araç Resimleri



## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu şeffaf folyo kaplı olduğu için gözle boya kontrolü yapılamamıştır.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.03.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1469942 Araç Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.03.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası