

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Rapor No: 06-01-1469404  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39

# Full Plus Ekspertiz



## 34TE1110

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a horizontal line, is shown on a white background.

Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1469404 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	34TE1110	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	55011	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1UZK5VCM1804949	Motor Gücü	145 kw
Motor Hacmi	1969cc	Marka	Volvo
Rengi	SİYAH	Model	XC60
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-05	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Rapor No: 06-01-1469404  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1469404 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,7 m/km	0,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	67	0
2. Aks	72	72	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	315	2
2. Aks	266	270	1.5
El Freni	177	181	2

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/19	105V	4,49 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/19	105V	4,17 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/19	105V	4,38 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/19	105V	4,24 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1469404 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
145	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ő. D-Expert  
Ankara Őaőmaz Őubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őaőmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1469404 Araç Giriő Tarihi: 09.03.2026 11:24 Araç Çıkıő Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

nsm motorlu araclar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
EOBD (OTOMATİK MOTOR TARAMA)  
Araç Volvo - XC60 [18-26]  
Araç plakası  
Motor kodu D420T8  
Model yılı 2021  
Kilometre durumu  
Őasi No. YV1UZK5VCM1804949  
Tarih 09.03.2026 / 11:37  
Ő01 - EAD sistem durumu  
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0  
Kontrol edilen bileőenlerin durumu Okey deęil  
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 29-500)  
MIL Durumu KAPALI  
Kontrol ünitesi (Ő10) Motor kumandası, (Ő16)  
Motor kumandası, (Ő18)  
Tahrik kontrolü  
Ő01 - Sürekli kontrol edilen bileőenler  
Tanım kontrol edildi Durum  
Ő10 Yanlıő ateőleme Hazır Hayır N/A  
Ő10 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet  
Ő10 Kapsayıcı bileően Hazır Evet Evet  
Ő16 Yanlıő ateőleme Hazır Hayır N/A  
Ő16 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A  
Ő16 Kapsayıcı bileően Hazır Evet Evet  
Ő18 Yanlıő ateőleme Hazır Hayır N/A  
Ő18 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A  
Ő18 Kapsayıcı bileően Hazır Evet Evet  
Ő01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileőenler  
Tanım kontrol edildi Durum  
Ő10 NMHC kataliz6r6 Hazır Hayır N/A  
Ő10 NOx/SCR iőlem sonrası Hazır Evet Hayır  
Ő10 BIT2 Hazır Hayır N/A  
Ő10 Sıkıőtırma basıncı sistemi Hazır Evet Evet  
Ő10 BIT4 Hazır Hayır N/A  
Ő10 Egzoz gazı sens6r6 Hazır Evet Hayır  
09.03.2026 / 11:37 1 / 2Tanım kontrol edildi Durum  
Ő10 PM filtresi Hazır Evet Evet  
Ő10 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet  
Ő16 NMHC kataliz6r6 Hazır Hayır N/A  
Ő16 NOx/SCR iőlem sonrası Hazır Hayır N/A  
Ő16 BIT2 Hazır Hayır N/A  
Ő16 Sıkıőtırma basıncı sistemi Hazır Hayır N/A  
Ő16 BIT4 Hazır Hayır N/A  
Ő16 Egzoz gazı sens6r6 Hazır Hayır N/A  
Ő16 PM filtresi Hazır Hayır N/A  
Ő16 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A  
Ő18 NMHC kataliz6r6 Hazır Hayır N/A  
Ő18 NOx/SCR iőlem sonrası Hazır Hayır N/A  
Ő18 BIT2 Hazır Hayır N/A  
Ő18 Sıkıőtırma basıncı sistemi Hazır Hayır N/A  
Ő18 BIT4 Hazır Hayır N/A  
Ő18 Egzoz gazı sens6r6 Hazır Hayır N/A  
Ő18 PM filtresi Hazır Hayır N/A  
Ő18 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A  
Mekanikçi: İmza  
09.03.2026 / 11:37 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 06-01-1469404 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.09.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	22028.16	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Rapor No: 06-01-1469404  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39

## Araç Resimleri



## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2026 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1469404 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2026 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2026 11:39  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası