

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Rapor No: 06-01-1468120  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09

# Full Plus Ekspertiz



## 06EFH026

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8  
Rapor No: 06-01-1468120 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	06EFH026	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	19592	Yakıt Cinsi	Elektrik
Şase	W1K8P9AB3PF048950	Motor Gücü	300 kw
Motor Hacmi	0cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	GRİ	Model	EQC
Sonraki Muayene Tar.	2027-11-15	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEXİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Rapor No: 06-01-1468120  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1468120 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	66	0
2. Aks	62	62	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	352	2
2. Aks	233	240	3
El Freni	188	196	4

### Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/21	101Y	5,96 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/21	102Y	6,41 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/21	101Y	5,93 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/21	102Y	6,44 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 06-01-1468120 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 300	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-01-1468120 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Mercedes Benz - EQC (293) [20-26]  
Araç plakası  
Motor kodu Power-Scan  
Model yılı 2022  
VIN W1K8P9AB3PF048950  
Kilometre durumu 19591  
Tarih 03.03.2026 / 15:04  
Sistem Durum  
ESP ESP167 MT/AT Tamam  
Cihaz IC213 MT/AT Tamam  
İklim kontrolü HVAC222 MT/AT Tamam  
İmmobilizer EIS213 MT/AT Tamam  
Keyless Go KG213 MT/AT Tamam  
hava yastığı ORC213 MT/AT Tamam  
Üst kontrol paneli Panoramic sliding sunroof MT/AT  
Tamam  
Elektrikli hidrolik direksiyon EPS205\_TK / EPS205\_  
ZF MT/AT Tamam  
Süspansiyon EHN213 MT/AT Tamam  
Kapılar Sürücü kapısı MT/AT DMFL Tamam  
Kapılar Yolcu kapısı MT/AT DMFR Tamam  
Kapılar Sol arka kapı MT/AT DMRL Tamam  
Kapılar Sağ arka kapı MT/AT DMRR Tamam  
Farlar Ön far sol taraf MT/AT SG SW L Tamam  
Farlar Ön far sağ taraf MT/AT SG SW R Tamam  
SAM - Front BC\_F213 MT/AT Tamam  
SAM - Rear BC\_R213 MT/AT Tamam  
Direksiyon elektroniği SCCM213 MT/AT Tamam  
Direksiyon elektroniği SWSP177 MT/AT Tamam  
Bagaj kapağı kontrolü PTCM213 MT/AT Tamam  
Servis sıfırlama Servis sıfırlama MT/AT Tamam  
Şarj cihazı Tamam  
Aktarma Organları Tamam  
Akü yönetim sistemi Tamam  
Akü yönetim sistemi Tamam  
Akü yönetim sistemi Tamam  
DC/DC-Converter Tamam  
03.03.2026 / 15:04 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 1 / 2Sistem Durum  
Doğru akım şarj bağlantısı ünitesi Tamam  
Arka aks güç elektronikleri Tamam  
Ön aks güç elektronikleri Tamam  
Ses üretici Tamam  
Lastik basıncı izleme sistemi TPM222 MT/AT Tamam  
Aktif fren yardımı FCW177 MT/AT Tamam  
Çok Fonksiyonlu Kamera MMPC213/SMPC213 MT/AT Tamam  
park yardımı PARKMAN213 MT/AT Tamam  
Distronik LRR213 MT/AT Tamam  
Araç tanımı: W1K8P9AB3PF048950  
Kilometre durumu: 19591,00 km  
Mekanikçi: İmza  
03.03.2026 / 15:04 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.42.04 2 / 2

## Tramer Sorgulaması

W1K8P9AB3PF048950 şase nolu ve 06EFH026 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Rapor No: 06-01-1468120  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09

## Araç Resimleri



## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2026 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-01-1468120 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2026 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2026 15:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası