

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07
Rapor No: 06-01-2458907
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07

Full Plus Ekspertiz



34FUM277

Ekspert / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34FUM277	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50390	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WAUZZZF39M1132142	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Audi
Rengi	MAVİ	Model	Q3
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-03	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,6 m/km	-0,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	84	2
2. Aks	87	88	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	277	266	4
2. Aks	215	222	3
El Freni	132	139	5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19	99V	4,02 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19	99V	6,08 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19	99V	3,95 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19	99V	6,14 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ő. D-Expert
Ankara Őaőmaz Őubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őaőmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriő Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkıő Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müőteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan

Araç Audi - Q3/RSQ3 (F3) [19-26]

Araç plakası

Motor kodu Power-Scan

Model yılı 2021

VIN WAUZZZF39M1132142

Kilometre durumu 50390

Tarih 29.01.2026 / 13:04

Sistem Durum

CZDA Tamam

CZPA Tamam

DADA Tamam

DFYA Tamam

DKTA Tamam

DKTC Tamam

DPCA Tamam

DNNA Tamam

DNPA Tamam

CZRA Tamam

DGEA Tamam

DXDB Tamam

DNWA Tamam

ABS ABS/ESP/EPB Tamam

Fren takviyesi Diagnos Tamam

Cihaz Diagnos Tamam

İklim kontrolü Diagnos Tamam

Başlangıç erişim arayüzü Diagnos Tamam

hava yastığı Diagnos Tamam

Direksiyon Direksiyon yardımı Tamam

Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam

Merkezi elektronik Diagnos Tamam

Kapı elektronikleri Bagaj kapağı elektronięi Tamam

Ön far sistemi Çoklu Fonksiyon Modülü Tamam

Ön far sistemi Işıık kontrolü, sol 2 Tamam

Ön far sistemi Işıık kontrolü, saę 2 Tamam

Infotainment Bilgi elektronięi 1 Tamam

29.01.2026 / 13:08 - WOW! ile işbirlięi içinde, ve

rsiyon 5.42.04 1 / 2Sistem Durum

Infotainment Kontrol ünitesi Telematik Tamam

Mobil Aygıtlar için Pil Őarj Cihazı 1 Diagnos Tama

m

Cam Tavan Kontrol Modülü Diagnos Tamam

Kapı elektronikleri Sürücü tarafı Tamam

Kapı elektronikleri Yolcu tarafı Tamam

Kapı elektronikleri Arka kapı, sürücü tarafı Tamam

Kapı elektronikleri Arka kapı, yolcu tarafı Tamam

Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam

Lastik basıncı izleme sistemi Pasif Tamam

Mesafe kontrolü Diagnos Tamam

park yardımı Diagnos Tamam

Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnos Tam

am

Araç tanımı: WAUZZZF39M1132142

Kilometre durumu: 50390 km

Mekanikçi: İmza

29.01.2026 / 13:08 - WOW! ile işbirlięi içinde, ve

rsiyon 5.42.04 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

WAUZZZF39M1132142 şase nolu ve 34FUM277 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07
Rapor No: 06-01-2458907
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07

Araç Resimleri



Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön iki çamurlukda şeffaf folyo kaplı olduğu için gözle boya kontrolü yapılamamıştır.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 21:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-2458907 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2026 12:51 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 21:07
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası