

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19

Bayi No: 0601

Sayfa: 1/8

Rapor No: 06-01-1483775

Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08

Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19

Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BHH120

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1483775 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06BHH120	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	46268	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	6FPPXXMJ2PPS66578	Motor Gücü	150 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1996cc
Rengi	GRİ	Model	Ranger
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-21	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19
Rapor No: 06-01-1483775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1483775 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,1 m/km	0,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	78	0
2. Aks	53	54	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	275	272	1
2. Aks	155	158	2
El Freni	185	185	0

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/65/18	111H	7,75 mm	Yazlık
Sol Arka	255/65/18	111H	7,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/65/18	111H	7,76 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/65/18	111H	7,84 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1483775 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
150	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-1483775 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Ford - Ranger ('12) [12-26]
Araç plakası
Motor kodu YN2R
Model yılı 2023
VIN 6FPPXXMJ2PPS66578
Kilometre durumu 46268
Tarih 28.04.2026 / 15:19
Sistem Durum
Kilitlenme önleyici fren sistemi ABS Tamam
Gösterge Paneli Kümesi IPC Tamam
Isıtma Havalandırma Klima HVAC Tamam
Ön kontroller arayüz modülü FCIM Tamam
Tüm Arazi Sistemleri Kontrol Modülü ATCM Tamam
Dört tekerlekten çekiş AWD Tamam
Şanzıman kontrol ünitesi TCM Tamam
Gerilme kontrol modülü RCM Tamam
Sürücü kapı modülü DDM Tamam
Yolcu kapı modülü PDM Tamam
Aksesuar protokolü arayüz modülü APIM Tamam
Ağ geçidi kontrol modülü GWM Tamam
Karoser kontrol modülü C BCMC Tamam
Yolcu sınıflandırma modülü OCSM Tamam
Radyo Alıcı/Verici Modülü RTM Tamam
Vites değiştirme modülü GSM Tamam
Kablosuz Aksesuar Şarj Modülü WACM Tamam
Ses kontrol modülü ACM Tamam
Gövde kontrol modülü BCM Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü PSCM Tamam
Direksiyon kolonu modülü SCCM Tamam
Telematik kontrol ünitesi TCU Tamam
C42X C42X PHEV Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi TPMS Tamam
Sabit hız kontrol modülü CCM Tamam
Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sol SODL Tamam
28.04.2026 / 15:19 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.43.03 1 / 2Sistem Durum
Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sağ SODR Tamam
Ön Kamera IPMA Tamam
Araç tanımı: 6FPPXXMJ2PPS66578
Kilometre durumu: 46268 km
Mekanikçi: İmza
28.04.2026 / 15:19 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.43.03 2 / 2

Tramer Sorgulaması

6FPPXXMJ2PPS66578 şase nolu ve 06BHH120 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19
Rapor No: 06-01-1483775
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır boya mikron değerleri fabrikasyon olarak yüksektir

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.04.2026 17:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1483775 Araç Giriş Tarihi: 28.04.2026 15:08 Araç Çıkış Tarihi: 28.04.2026 17:19
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçn yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat araçn görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz araçn kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, araçn formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, araçn km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi araçn resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen araçn daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi araçn hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası