

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Rapor No: 06-01-1487562  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26

# Full Plus Ekspertiz



## 34PCB851

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8  
Rapor No: 06-01-1487562 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |           |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Plaka                | 34PCB851          | Şanzıman Tipi | Otomatik  |
| KM                   | 38298             | Yakıt Cinsi   | Benzin    |
| Şase                 | VXKUSHNS2RW027132 | Motor Gücü    | 96 kw     |
| Marka                | Opel              | Motor Hacmi   | 1199cc    |
| Rengi                | SİYAH             | Model         | Mokka     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2027-03-23        | Model Yılı    | 2024      |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi | NEZİROĞLU |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |           |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Rapor No: 06-01-1487562  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum | Notlar |
|---|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |        |
| Silecekler                                    |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |        |
| Lastik ve Jantlar                             |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |        |
| Yürür Aksam                                   |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |        |
| Şanzıman                                      |       |        |
| Diferansiyel                                  |       |        |
| Direksiyon Sistemi                            |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |        |
| Park Sensörleri                               |       |        |
| Araç Altı                                     |       |        |
| Akü   |       |        |
| Klima   |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |        |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1487562 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN       | ARKA     |
|----------|----------|
| 0,1 m/km | 0,3 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 78      | 77      | 1        |
| 2. Aks | 61      | 62      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 245 | 240 | 2         |
| 2. Aks                     | 155 | 155 | 0         |
| El Freni                   | 155 | 150 | 3         |

### Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/60/17 | 96H                | 4,87 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 215/60/17 | 96H                | 5,65 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/60/17 | 96H                | 4,89 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/60/17 | 96H                | 5,61 mm       | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 06-01-1487562 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-01-1487562 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Opel - Mokka B [20-26]  
Araç plakası  
Motor kodu F12XHT  
Model yılı 2024  
VIN VXKUSHNS2RW027132  
Kilometre durumu 38298  
Tarih 12.05.2026 / 12:15  
Sistem Durum  
F12XHT Tamam  
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil  
ite programı ABS/ESP Continental MK1T 0a 0mam  
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil  
ite programı ABS/ESP Bosch ESP90 Tamam  
Dokunmatik ekran Tamam  
Cihaz Visteon Tamam  
Multifonksiyon display Kostal Tamam  
İklim kontrolü Bitron Tamam  
Şanzıman Kontrol Modülü TCM (ATN8 dişli kutusu) Ai  
sin Warner Tamam  
Şanzıman Kontrol Modülü TCM EDCT Punch powertrain  
Tamam  
Ek güvenlik sistemi kontrol ünitesi (SRS) SRS Auto  
liv Tamam  
Dahili Sistem Arayüzü BSI Tamam  
Direksiyon elektroniği Delphi Tamam  
Takviyeli direksiyon Delphi Tamam  
Yağmur ve parlaklık sensörü Hella Tamam  
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo  
Tamam  
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Tamam  
Servis modülü/bağımsız telematik ünite BTA\_4S Tama  
m  
Servis sıfırlama Tamam  
Park yardım sistemi Valeo Tamam  
Çok fonksiyonlu video kamera TRW Tamam  
Mesafe radarı ARTIV TRW Tamam  
Araç tanımı: VXKUSHNS2RW027132  
Kilometre durumu: 38298 km  
12.05.2026 / 12:15 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.43.03 1 / 2Mekanikçi: İmza  
12.05.2026 / 12:15 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.43.03 2 / 2

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 13.08.2025   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Rapor No: 06-01-1487562  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26

## Araç Resimleri



## Notlar

### **Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.05.2026 12:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-01-1487562 Araç Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:00 Araç Çıkış Tarihi: 12.05.2026 12:26  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası