

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-1468964  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35

# Full Plus Ekspertiz



## 34NKL038

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, overlapping loop and a horizontal line.

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8  
Rapor No: 06-01-1468964 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |           |
|----------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Plaka                | 34NKL038          | Şanzıman Tipi | Otomatik  |
| KM                   | 14883             | Yakıt Cinsi   | Benzin    |
| Şase                 | NLHBL81G8SZ663932 | Motor Gücü    | 74 kw     |
| Motor Hacmi          | 998cc             | Marka         | Hyundai   |
| Rengi                | MAVİ              | Model         | Bayon     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-06-19        | Model Yılı    | 2025      |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi | NEZİROĞLU |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |           |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-1468964  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32

Sayfa: 3/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum | Notlar |
|---|-------|--------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       |        |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |        |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       |        |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |        |
| Silecekler                                    |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |        |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |        |
| Lastik ve Jantlar                             |       |        |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |        |
| Yürür Aksam                                   |       |        |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |        |
| Şanzıman                                      |       |        |
| Diferansiyel                                  |       |        |
| Direksiyon Sistemi                            |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |        |
| Park Sensörleri                               |       |        |
| Araç Altı                                     |       |        |
| Akü   |       |        |
| Klima   |       |        |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |        |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |        |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |        |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1468964 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA      |
|-----------|-----------|
| -0,4 m/km | -0,2 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 81      | 81      | 0        |
| 2. Aks | 79      | 79      | 0        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 198 | 194 | 2         |
| 2. Aks                     | 166 | 171 | 3         |
| El Freni                   | 102 | 111 | 8         |

### Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 87H                | 6,13 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 87H                | 6,27 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 87H                | 6,17 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 87H                | 6,35 mm       | Yazlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8  
Rapor No: 06-01-1468964 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                          |                      |                 |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>- | Teker Torku<br>-     | Teker Gücü<br>- | Test Hızı<br>-     |
| NM                       | NM                   | KW              | km/h               |
| Ruhsat Verisi Güç<br>74  | Test Sonucu Güç<br>- | Kayıp Güç<br>-  | Performans %<br>-- |
| KW                       | KW                   | KW              |                    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-01-1468964 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Hyundai - Bayon [21-26]  
Araç plakası  
Motor kodu Power-Scan  
Model yılı 2025  
VIN NLHBL81G8SZ663932  
Kilometre durumu 14883  
Tarih 06.03.2026 / 12:35  
Sistem Durum  
G3LE Tamam  
G3LF Tamam  
G4LF Tamam  
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil  
ite programı ABS/ESP MT/AT Tamam  
Cihaz MT/AT Tamam  
İklim kontrolü ACC MT/AT Tamam  
şanzıman AT Tamam  
İmmobilizer IMMO MT/AT Tamam  
Kod Kod MT/AT Tamam  
Akıllı anahtar ünitesi SMK MT/AT Tamam  
hava yastığı SRS MT/AT Tamam  
EPS Direksiyon MT/AT Tamam  
Gövde kontrol modülü BCM MT/AT Tamam  
Akıllı bağlantı kutusu SJB MT/AT Tamam  
Sesli Görüntülü Navigasyon AVN Tamam  
Arka görüntü kamerası RVM MT/AT Tamam  
Lastik basıncı izleme sistemi TPMS MT/AT Tamam  
MFC Çok Fonksiyonlu Kamera MT/AT Tamam  
Araç tanımı: NLHBL81G8SZ663932  
Kilometre durumu: 14883,000 km  
Mekanikçi: İmza  
06.03.2026 / 12:35 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.43.01 1 / 1

## Tramer Sorgulaması

NLHBL81G8SZ663932 şase nolu ve 34NKL038 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Rapor No: 06-01-1468964  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35

## Araç Resimleri



## Notlar

### **Diğer notlar;**

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2026 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-01-1468964 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2026 12:32 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2026 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası