

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Rapor No: 06-01-1488802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16

# Full Plus Ekspertiz



## 35VB065

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

## Araç Bilgileri

Plaka	35VB065	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	57940	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WAUZZZF57RA128762	Motor Gücü	150 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1968cc
Rengi	MAVİ	Model	A5
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-28	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Rapor No: 06-01-1488802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,4 m/km	0,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	77	1
2. Aks	61	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	245	247	1
2. Aks	165	165	0
El Freni	175	173	1

### Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/18	96Y	4,65 mm	Yazlık
Sol Arka	245/40/18	96Y	4,76 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/18	96Y	4,63 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/40/18	96Y	4,78 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 150	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Audi - A5/S5/RS5 (F5) [17-26]  
Araç plakası  
Motor kodu Power-Scan  
Model yılı 2023  
VIN WAUZZZF57RA128762  
Kilometre durumu 57940  
Tarih 15.05.2026 / 11:40

Sistem Durum  
CRTC Tamam  
CSWB Tamam  
CZHA Tamam  
DESA Tamam  
DETA Tamam  
DETB Tamam  
DEUA Tamam  
DEUB Tamam  
DEUC Tamam  
DEWB Tamam  
DEZB Tamam  
DEZE Tamam  
DCPE Tamam  
DCPC Tamam  
DTNA Tamam  
DTNB Tamam  
DTPA Tamam  
DFBA Tamam  
CVMD Tamam  
DMKC Tamam  
DMGA Tamam  
Reductant dosing system Tamam  
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi/Elektronik deng  
e programı/Elektronik park freni Kilitle Tamam  
em yi  
önleyici fren sistemi/Elektronik denge programı/El  
ektronik park freni  
Cihaz Tamam  
İklim kontrolü Klima Zone 3 Tamam  
şanzıman Tamam  
15.05.2026 / 11:45 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.43.03 1 / 2Sistem Durum  
Vites seçme kolu Tamam  
4WD Elektronik Tamam  
hava yastığı Tamam  
Direksiyon yardımı Tamam  
Direksiyon Kolonu Elektroniği Tamam  
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam  
Merkezi elektronik Tamam  
Bilgi elektroniği 1 Tamam  
Bagaj kapağı elektroniği Tamam  
Far kumandası sol taraf 2 Tamam  
Işık kontrolü, sağ 2 Headlight system Tamam  
Konfor sistem Tamam  
Cam Tavan Kontrol Modülü Tamam  
Mobil Aygıtlar için Pil Şarj Cihazı 1 Tamam  
Kontrol ünitesi Telematik Tamam  
Kapı modülü sürücü tarafı Tamam  
Kapı modülü yolcu tarafı Tamam  
Kapı modülü arka sürücü tarafı Tamam  
Kapı modülü arka yolcu tarafı Tamam

Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam  
Lastik basıncı izleme sistemi Pasif Tamam  
Kamera modülü, ön. Tamam  
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Tamam  
Araç tanımı: WAUZZZF57RA128762  
Kilometre durumu: 57940 km  
Mekanikçi: İmza  
15.05.2026 / 11:45 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.43.03 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.10.2024		Çarpisma	Hayır	116149.03	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2026 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1488802 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2026 12:16  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası