

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/9
Rapor No:	06-01-1509121	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



01HH497

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2026 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1509121 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2026 11:14
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	01HH497	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	54588	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1LFK2V4R1244168	Motor Gücü	173 kw
Marka	Volvo	Motor Hacmi	1969cc
Rengi	GRI	Model	XC90
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-08	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2026 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1509121 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2026 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2026 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1509121 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2026 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,7 m/km	0,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	83	2
2. Aks	64	64	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	248	256	3
2. Aks	170	165	3
El Freni	167	159	5

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/45/20	110V	6,88 mm	Yazlık
Sol Arka	275/45/20	110V	6,93 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/45/20	110V	6,81 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/45/20	110V	6,91 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.08.2026 11:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1509121 Araç Giriş Tarihi: 05.08.2026 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.08.2026 11:14
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
173	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1509121	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Volvo - XC90 (L) [16-26]
Araç plakası
Motor kodu elektrikli tahrik
Model yılı 2024
VIN
Kilometre durumu
Tarih 05.08.2026 / 11:04
Sistem Model yılı Durum
Akü izleme sensörü - BMS 2016 - 2024 Tamam
Orta gerilim akü modülü - MVBM 2021 - 2024 Tamam
Orta gerilim dönüştürme kontrolörü - MVCM 2021 - 2024 Tamam
Dozlama kontrol ünitesi - DCU 2016 - 2024 Tamam
Elektronik vites seçme modülü - EGSM 2016 - 2024 Tamam
şanzıman - TCM 2016 - 2024 Tamam
Diferansiyel elektronik modülü - DEM 2016 - 2024 Tamam
Fren kontrol modülü - BCM 2016 - 2024 Tamam
Hava amortisörü sistemi - SUM 2016 - 2024 Tamam
Servo direksiyon kontrol modülü - PSCM 2016 - 2024 Tamam
Otomatik olarak çalıştırılan bagaj kapağı - POT 2016 - 2024 Tamam
Sürücü kapı modülü - DDM 2016 - 2024 Tamam
Yolcu kapı modülü - PDM 2016 - 2024 Tamam
Geri Çekme Modülü, Sol - RML 2016 - 2024 Tamam
Geri Çekme Modülü, Sağ - RMR 2016 - 2024 Tamam
hava yastığı - SRS 2016 - 2024 Tamam
Ses modülü - AUD 2016 - 2024 Tamam
Eğlenceli bilgilendirme başlık ünitesi - IHU 2016 - 2024 Tamam
Central Display / Climate Control Module - CCM/CCD 2016 - 2024 Tamam
Cihaz - DIM 2016 - 2024 Tamam
Merkezi elektronik modül - CEM 2016 - 2024 Tamam
Direksiyon simidi modülü - SWM 2016 - 2024 Tamam
Otomatik Koltuk Modülü, Sürücü - PSMD 2016 - 2024 Tamam
Otomatik Koltuk Modülü, Yolcu - PSMP 2016 - 2024 Tamam
Sol far kontrol modülü - HCML 2016 - 2024 Tamam
Sağ far kontrol modülü - HCMR 2016 - 2024 Tamam
Aktif güvenlik etki alanı, ana - ASDM 2016 - 2024 Tamam
05.08.2026 / 11:05 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.01 1 / 2Sistem Model yılı Durum
İleri görüş kamerası - FLC2 2022 - 2024 Tamam
Kalibrasyon radar - FLR 2022 - 2024 Tamam
Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sol - SODL 2016 - 2024 Tamam
Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sağ - SODR 2016 - 2024 Tamam
Geniş görüş açısı modülü - WAM 2016 - 2024 Tamam
Mekanikçi: İmza
05.08.2026 / 11:05 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.01 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1509121	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

YV1LFK2V4R1244168 şase nolu ve 01HH497 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1509121	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ >
Standart Dışı Onarım

Notlar

Diğer notlar;

Sağ - sol ön çamurluklar civata ayar. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.08.2026 11:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1509121	Araç Giriş Tarihi:	05.08.2026 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	05.08.2026 11:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası