

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2026 10:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/8
Rapor No:	06-01-1519314	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2026 09:54	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2026 10:30
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34PRM94

Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2026 10:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1519314 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:54 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2026 10:30
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34PRM94	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67654	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR7BAHNSBNE058249	Motor Gücü	96 kw
Marka	Citroen	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI	Model	C4
Sonraki Muayene Tar.	2027-10-21	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2026 10:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-01-1519314 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:54 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2026 10:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2026 10:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1519314 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:54 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2026 10:30
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,3 m/km	0,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	79	2
2. Aks	62	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	208	217	4
2. Aks	156	150	4
El Freni	135	139	3

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	5,03 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	5,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	5,01 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	5,11 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.09.2026 10:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1519314 Araç Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:54 Araç Çıkış Tarihi: 09.09.2026 10:30
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2026 10:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1519314	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2026 09:54	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2026 10:30
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Citroën - C4/e-C4 Serie III [21-26]
Araç plakası
Motor kodu HNS
Model yılı 2022
VIN VR7BAHNSBNE058249
Kilometre durumu 67654
Tarih 09.09.2026 / 09:13
Sistem Durum
HNS Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi Kilitlenme önleyici fren sistemi TEVES Mk100 ESP Tamam
Cihaz Visteon Visteon Tamam
Yükseltme göstergesi Valeo Valeo Tamam
İklim kontrolü Bitron Bitron Tamam
Şanzıman ATN8/AMN8 ATN8/AMN8 Tamam
Şanzıman EDCT EDCT Punch powertrain Tamam
Sıralı vites kolu Kostal Kostal Tamam
Anahtarsız fonksiyon ünitesi Valeo Valeo Tamam
Yedek Emniyet Tertibatı Sistemi Yedek Emniyet Tertibatı Sistemi Autoliv Tamam
Gövde bilgisayarı Diagnose Tamam
Takviyeli direksiyon SMI/JTEKT SMI/JTEKT Tamam
Sürücü kapı modülü Kostal Kostal Tamam
Çok işlevli kontrol paneli Kostal Kostal Tamam
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Bosch Tamam
Direksiyon simidi sapları Valeo Valeo Tamam
Direksiyon elektroniği Merit Merit Tamam
Yağmur ve parlaklık sensörü Hella Hella Tamam
Telematik ünite/sesli navigasyon NAC/RCC_CN NAC/RCC_CN Tamam
Servis modülü/bağımsız telematik ünite BTA_3S BTA_3S Tamam
Ses-navigasyon sistemi IVI head unit IVI kafa ünitesi Tamam
Servis sıfırlama "SERVICE" "SERVICE" Tamam
Çok fonksiyonlu video kamera TRW TRW Tamam
Park yardım sistemi Valeo Valeo Tamam
Mesafe uyarı radarı TRW TRW Tamam
Araç tanımı: VR7BAHNSBNE058249
Kilometre durumu: 8450619 km
09.09.2026 / 10:01 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.44.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
09.09.2026 / 10:01 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.44.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

VR7BAHNSBNE058249 şase nolu ve 34PRM94 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2026 10:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-01-1519314	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2026 09:54	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2026 10:30
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.09.2026 10:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1519314	Araç Giriş Tarihi:	09.09.2026 09:54	Araç Çıkış Tarihi:	09.09.2026 10:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası