

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/9
Rapor No:	06-01-1524040	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 10:39	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FJL481

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1524040 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06FJL481	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67526	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKM0PR086495	Motor Gücü	110 kw
Marka	Cupra	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	MAVİ	Model	Formentor
Sonraki Muayene Tar.	2028-04-20	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1524040 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1524040 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,5 m/km	0,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	75	2
2. Aks	61	63	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	239	2
2. Aks	155	155	0
El Freni	164	169	3

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/19	98Y	5,78 mm	4 Mevsim
Sol Arka	245/40/19	98Y	5,99 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	245/40/19	98Y	5,81 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	245/40/19	98Y	5,93 mm	4 Mevsim

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2026 11:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1524040 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2026 11:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1524040	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 10:39	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan

Araç Cupra - Formentor [20-26]

Araç plakası

Motor kodu Power-Scan

Model yılı 2023

VIN VSSZZZKM0PR086495

Kilometre durumu 67526

Tarih 25.09.2026 / 10:49

Sistem Durum

CZPB Tamam

Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi/Elektronik deng

e programı/Elektronik park freni Kilitlenme

em yi

önleyici fren sistemi/Elektronik denge programı/El

ektronik park freni

Tamam

Fren takviyesi Diagnose

Cihaz Diagnose Tamam

İklim kontrolü Diagnose Tamam

şanzıman Diagnose Tamam

Başlangıç erişim arayüzü Diagnose Tamam

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol ön Dia

gnose Tamam

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ ön Dia

gnose Tamam

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol arka D

iagnose Tamam

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ arka D

iagnose Tamam

hava yastığı Diagnose Tamam

Bilgi elektroniği 1 Diagnose Tamam

Müzik sistemi Diagnose Tamam

Kontrol ünitesi Telematik Diagnose Tamam

Bagaj kapağı elektroniği Diagnose Tamam

Elektrikli direksiyon kilidi Diagnose Tamam

Far kumandası sol taraf 2 Diagnose Tamam

Far kumandası sağ taraf 2 Diagnose Tamam

Ağ geçidi Diagnostic for data-bus Data-bus için Di

agnos Tamam

Merkezi elektronik Diagnose Tamam

Direksiyon asistans Diagnose Tamam

Koltuk ayarı, sürücü tarafı Diagnose Tamam

Cam Tavan Kontrol Modülü Diagnose Tamam

Kapı modülü sürücü tarafı Diagnose Tamam

25.09.2026 / 10:50 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

rsiyon 5.44.02 1 / 2Sistem Durum

Kapı modülü yolcu tarafı Diagnose Tamam

Servis sıfırlama Diagnose Tamam

Tüm Secure Gateway sistemlerini kilitleyin Diagnos

e Tamam

HV Sisteminin Bağlantısını Kes/Bağla Tamam

Elektronik damper kontrolü Diagnose Tamam

Mesafe kontrolü Diagnose Tamam

Kamera modülü, ön. Diagnose Tamam

park yardımı Diagnose Tamam

Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnose Ta

mam

Şerit-değiştirme yardımı Diagnose Tamam

Araç tanımı: VSSZZZKM0PR086495

Mekanikçi: İmza

25.09.2026 / 10:50 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.02 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1524040	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 10:39	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VSSZZZKM0PR086495 şase nolu ve 06FJL481 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1524040	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 10:39	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2026 11:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1524040	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2026 10:39	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2026 11:01
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası