

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2026 12:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/8
Rapor No:	06-01-1528121	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2026 12:02
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34MAG630

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2026 12:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1528121 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2026 12:02
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34MAG630	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	47522	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SALZB2BS9RH262179	Motor Gücü	118 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Land Rover
Rengi	GRİ	Model	Range Rover Evoque
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-24	Model Yılı	2024
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2026 12:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-01-1528121 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2026 12:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2026 12:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1528121 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2026 12:02
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,5 m/km	0,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	81	3
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	244	241	1
2. Aks	162	162	0
El Freni	180	175	3

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/19	105W	4,51 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/19	105W	4,65 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/19	105W	4,53 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/19	105W	4,61 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2026 12:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1528121 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2026 11:41 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2026 12:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2026 12:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1528121	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2026 12:02
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Land Rover - Range Rover Evoque (L551) [19-26
]
Araç plakası
Motor kodu AJ20-P3
Model yılı 2024
VIN SALZB2BS9RH262179
Kilometre durumu 47522
Tarih 08.10.2026 / 11:44
Sistem Durum
ABS kontrol modülü ABS/ESP Tamam
Isıtma, havalandırma ve klima HVAC Tamam
Şanzıman kontrol modülü TCM Tamam
Vites değiştirme modülü GSM Tamam
Güvenlik kontrol modülü RCM Tamam
Infotainment GWM Merkezi ağ geçidi kontrol modülü
Tamam
Kapı elektronikleri DDM Sürücü kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri DRDM Sürücü tarafı arka kapı k
ontrol modülü Tamam
Kapı elektronikleri PDM Yolcu kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri PRDM Yolcu tarafı arka kapı ko
ntrol modülü Tamam
Gövde kontrol modülü BCM Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü PSCM Tamam
Anahtarsız araç modülü RFA Tamam
Arka geçit modülü RGTM Tamam
Direksiyon Açısı Sensörü Modülü SASM Tamam
Sürücü koltuğu modülü DSM Tamam
Far kontrol HCM Far kontrol ünitesi Tamam
Far kontrol HCMB Far kontrol ünitesi B Tamam
Servis lambası sıfırlama SLR Tamam
Akü Enerji Kontrol Modülü Tamam
Elektrik güç çevirici dönüştürücü Tamam
Elektrik güç çevirici dönüştürücü Tamam
Lastik basıncı izleme modülü Lastik Basıncı İzleme
Sistemi Tamam
Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sol SODL Yan Eng
el Tespit Kontrol Modülü - Sol Tamam
Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sağ SODR Yan Eng
el Tespit Kontrol Modülü - Sağ Tamam
Sabit hız kontrol modülü CCM Tamam
Araç tanımı: SALZB2BS9RH262179
Kilometre durumu: 47522 km
08.10.2026 / 11:44 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
08.10.2026 / 11:44 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

SALZB2BS9RH262179 şase nolu ve 34MAG630 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2026 12:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-01-1528121	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2026 12:02
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2026 12:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1528121	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2026 11:41	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2026 12:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası